

山东联盟特种装备有限公司 1.2 万只/年低温 LNG 汽车用瓶建设 项目竣工环境保护验收监测报告修改意见

1. 补充验收相关依据。补充其排放标准。
2. 完善项目概况，明确实际建设情况和产能情况，说明瓶颈设备机械加工能力。
3. 全面识别项目变动情况，列表进行说明。对应环保部 52 号文，说明项目变动是否属于重大变动。
4. 按照实际比例和建设内容核实给出平面图并补充验收范围，标出雨水口、危废库、排气筒、事故池等的位置，补充各监测点位位置。完善以卫片为底图的平面布置图。补充车间内设备布置图，给出废气收集管线和环保设施位置。
5. 核实完善生产工艺流程和产污环节图。补充焊接方式。
6. 完善生产设备一览表，补充环保设备配套风机等型号。
7. 补充车间设施平面布置图和车间内景照片。补充完善环保设备照片和采样口位置。
8. 补充水平衡图，体现回用途径。核实生产统计表给出监测期间原料的生产记录情况。

专家组

2018 年 1 月 8 日