

山东联盟化工股份有限公司老厂区（东区）场地

土壤修复项目修复效果评估报告



青島潔華環保科技有限公

二零一八年十二月



## 8 修复效果评价

本项目评估按照项目评估方案的要求，严格执行现行修复场地评估国家标准、技术导则及规范。本项目评估内容包括污染土壤挖掘后的基坑评估和稳定化处置后土壤评估两个方面。根据现场评估采样检测结果，修复效果评价如下：

- (1) 场地污染土壤稳定化处置后评估监测结果显示，目标污染物浓度均低于修复目标值；
- (2) 场地清挖基坑侧壁和底部评估采样结果显示，目标污染物浓度均低于修复目标值。

## 9 结论和建议

本项目施工质量监测满足项目修复目标值的要求，修复后土壤已按技术方案要求清挖并转运至接收方。

在场地后续使用过程中，加强现场管理，杜绝二次污染。加强修复后土壤的监管，严格按照修复方案要求，用于指定区域内道路回填，必要时开展跟踪检测。